

وزارتتی شارهوانی / سه‌رؤکایه‌تی شارهوانی هه‌ولیر

هه‌رئیی گوردستانی عیراق

یه‌ک له‌م چوارگۆشانه‌ی خوواره‌ی به‌نیشانه‌ی (X) دیاربرکتی

به‌رهبه‌ره‌یه‌تی شارهوانی بینج
۱- پارێزگای هه‌ولیر

ری پێدانی بینا
۳- قه‌زا

سه‌رؤکایه‌تی نه‌جومه‌نی ووزیران
۳- ناحیه

جۆری دروست کردنی بینا
۱۷- خانۆی نیشته‌جن

بلا‌خانه‌ی نیشته‌جن

شوینی بازگانی

کارگه

۱

۲

۳

X ۴

میوا نه‌خانه

بلا‌خانه‌ی بازگانی

ده‌زگای چاککردنه‌وه

خانۆی میری

۵

۶

۷

۸

جۆری تر

۹

۱۸- به‌کارهێنانی گه‌رسه‌ی سه‌ره‌کی

۱

۲

۳

۴

۱۹- رووبه‌ری زوی

۵۰۰

رووبه‌ری بینا

۶۲

درێژی شوهر

۲۸

سه‌زله

۸

۸- شوینی پارچه‌زوی

۱۰- ژماره‌ی پارچه‌ زوی

گه‌ره‌ک

۱۱- ناوچه‌ی ناوهدانی

به‌پێی نه‌خشه‌ی

پنشه‌پاری به‌کارهێنان / کارگه

۱۲- هینی راست کشانه‌وی کیشراو

گه‌رمه‌ی بارمه‌ه (لادانی پاشماری بینا)

روو پینو

۱۴- رێژه‌ی وهرگرتنی پاره

۱- وهرگرتنی پارهی دروست کردنی بینا

۲- وهرگرتنی پارهی قیرتاو

۳- وهرگرتنی پارهی وستانای ئوتۆمبیل

۴- وهرگرتنی پارهی چاککردنه‌وه

۶- وهرگرتنی پارهی به‌کارهێنانی شوسته

۷- چۆری تر

۱۵- پارهی ته‌واوی ئیومهرگیراوه

ژماره‌ی په‌ته

بره‌وار

دینار

۹۸۹۲۵۰

۵۱۰۰۰۰

بنار (۱۸۹۹۲۵۰)



سه‌رؤکی به‌شی نه‌خشه‌دانان

نه‌ئادارنێزار /هه‌ردی مسعود سلام

ژماره‌/ به‌رواز/ نه‌ئادارنێزار / عبدالله شمس الحج عبدالله

به‌رهبه‌یه‌ر

نه‌ئادارنێزار / عبدالله شمس الحج عبدالله