



ريکھوت / ٢٠٢١ / ٤ / ١١

٢٧٢١ / کوردی

١٥٥ / ٢ / ژماره

بۆ بهريوه بهرايه تي شاره وانی پينج / به شي نه خشه دانی شاره وانی پينج

ب / مؤلته تي کارگه

نوسراوتان ژماره () له ٢٠٢١ / ٤ / ١١

سه بارهت به مامه لهی هاوولاتی (ناوی هاوولاتی) که نیازی دروست کردنی (کارگه) ی، ههیه به دوو (٢) نهۆم به شیوهی (مسققات) له سهه پارچه زهوی ژماره () لاریمان نیه به پیتی پوو بهری نه خشه ی په سندرکراو وه نهو به لپن نامه ی که لپی وه رگیراوه به مهرچیک گشت مهرج ورینمایه کانی به رگری شارستانی و ناسایشی پیشه سازی تیا دا دابین بکات وه له قوئاغه کانی تری دروست کردندا ناگادارمان بکه نه وه... له گه ل ریژماندا

عه میدی ماف پهروهه
یادگار انور فرج

بهريوه بهري بهرگري شارستاني پاريزگاي ههولير



هاوپیچ :-
به لپن نامه
مهرج و ریما

هه هه هه هه هه
هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه
هه هه هه هه هه

وینه به ک بۆ :-

- پاريزگاي ههولير / بهريوه بهرايه تي کارگيري گشت / بۆ ناگاداريتان ... له گه ل ریژماندا .
- سهروکايه تي شاره وانی ههولير / بۆ ناگاداريتان ... له گه ل ریژماندا .
- به شي کاروباری هونهری / هاوپیچ به لپن نامه مهرج و ریمايی .
- بنکه ی بهرگري شارستانی () فۆرمتان ژماره () له / ٢٠٢١ / بۆ به دوا داچوون و تو مارکردن و جی به جی کردنی نهو خالانه ی که له مهرج و ریمايیه کان دا ها تووه / به لپن نامه مهرج و ریمايی .
- خولاو .